

Załącznik nr 1 Zestawienie usterek systemów detekcji

Lp.	lokalizacja	nr budynku/miejsce w budynku	uwagi
1.	Komenda MOSG Gdańsk, ul. Oliwska 35	Budynek 54 - kotłownia	1. Uszkodzona płyta główna centrali alarmowej. Zalecana wymiana. 2. Uszkodzony sygnalizator. Zalecana wymiana na SC-32.
2.	Komenda MOSG Gdańsk, ul. Oliwska 35	budynek 59 - kotłownia	1. Uszkodzony sygnalizator S.C.-32 (znajduje się na elewacji zew. budynku). Zalecana wymiana na nowy. 2. Zalecana weryfikacja uszczelnienia przepustu kablowego w pomieszczeniu kotłowni.
3.	Baza dla statków powietrznych Gdańsk Rębiechowo, ul. Szybowcowa 39	kotłownia	Przewód sterujący zaworem MAG-3 jest zakleszczony w przepuście rury gazowej. Zgodnie z przepisami przewody nie powinny znajdować się w tym samym przepuście co instalacje gazowe. Zalecane wykonanie osobnego przepustu dla przewodu z zastosowaniem odpowiedniego przewodu (zgodnie z DTR urządzeń)
4.	OSK „Magnolia” Sopot, ul. Haffnera 100	kotłownia/kuchnia	Zalecana weryfikacja z projektem sposobu połączenia systemu. Obecnie zasilacz podtrzymujący PS-8 (12V, 17Ah) nie zasila centrali alarmowej. Podłączony jest natomiast do zewnętrznego przekaźnika w puszcze elektrycznej, który to przekaźnik podłączony jest do wyjścia sterującego w centrali alarmowej MD-4.Z. Wyżej opisane połączenie jest niezgodne z DTR urządzeń.