

Morski Oddział Straży Granicznej

<https://www.morski.strazgraniczna.pl/mor/zamowienia/zapytania-ofertowe/73830,Remont-silnikow-Mercruiser-QSD-42-270-ES-L-i-PB-z-jednostki-plywajacej-typu-Park.html>
10.10.2026, 07:10

Remont silników Mercruiser QSD 4,2 270 ES L i PB z jednostki pływającej typu Parker 900 BALTIC o numerze burtowym SG-045.

Zbigniew Stańdo
07.10.2026

Morski Oddział Straży Granicznej zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na remont silników Mercruiser QSD 4,2 270 ES L i PB z jednostki pływającej typu Parker 900 BALTIC o numerze burtowym SG-045.

Numer silników:

LB - 88401230

PB - 88401234

Przewidywany zakres prac na dwóch silnikach:

1. wydokowanie/wodowanie jednostki pływającej,
2. wymontowanie/zamontowanie silników,
3. wymiana wszystkich uszczelek, uszczelnień, śrub i podkładek na demontowanych podzespołach silników,
4. czyszczenie wszystkich zbiorników paliwowych, wymiana uszczelek włączów, wyeliminowanie opierania się czujników paliwa o dno zbiornika,
5. czyszczenie całego układu paliwowego,
6. wymiana wszystkich wkładów separatorów i filtrów paliwa,
7. wymiana czujników wody w paliwie,
8. wymiana termostatów,
9. regeneracja wtryskiwaczy,
10. regeneracja pomp wysokiego ciśnienia, wymiana czujników ciśnienia,
11. wymiana turbosprężarek wraz z zaworami wastegate,
12. regeneracja głowic silników,
13. wymiana hydraulicznych regulatorów zaworów,
14. wymiana pomp wody zaburtowej i anod,
15. wymiana czujników MAP sensor,
16. wszystkie chłodnice, czyszczenie chemiczne, próba szczelności,
17. wymiana włączów rewizyjnych nad zbiornikami paliwa na aluminiowe 2 szt.,
18. wymiana korków zbiorników wyrównawczych,
19. wymiana wszystkich gumowych węży i opasek zaciskowych,
20. wymiana poduszek silników i przekładni,

21. weryfikacja rozruszników,
22. weryfikacja alternatorów,
23. wymiana pasków osprzętu, rolek i napinaczy,
24. wymiana pasków napędu pompy hydraulicznej,
25. wymiana oleju i filtrów, płynu chłodniczego,
26. diagnostyka komputerowa silników,
27. zdanie silników w działanie,
28. serwis olejowo-filtrowy po 20 Mtg,

Silnik LB

1. kolektor chłodzenia głowic silnika, planowanie przyłgni, czyszczenie, próba szczelności,
2. wymiana łożyska i uszczelnienia podpory napędu strugowodnego.

Silnik PB

1. intercooler planowanie przyłgni, czyszczenie chemiczne, próba szczelności,
2. wymiana uszczelki pod pokrywą rozrządu.

Jednostka pływająca SG-045 jest udostępniona do wizji lokalnej w Kaszubskim Dywizjonie Straży Granicznej, ul. Sucharskiego 80, 80-601 Gdańsk.

Jednostki pływające Straży Granicznej są środkiem transportu wodnego (CN ex 8906 90 10) i zgodnie z Ustawą z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług, art.83 ust.1 pkt 15 (Dz. U.2025.775 t.j.) stawka podatku VAT jest obniżona do wysokości 0%.

Prosimy o określenie terminu naprawy od dnia złożenia zamówienia.

W ofercie należy podać ceny jednostkowe netto/brutto oraz wartość brutto całego zamówienia.

Proszę określić termin realizacji od chwili złożenia zamówienia.

Proszę potwierdzić formę płatności przelewem w terminie 14 dni od dnia otrzymania dostawy i doręczenia faktury do Zamawiającego.

Do kontaktów upoważniony jest Zbigniew Stańdo nr tel. 781 043 622.

Na ofertę oczekujemy do dnia 12.10.2026 r., którą proszę przesłać na e-mail:
wtm.mosg@strazgraniczna.pl