

Naprawa blacharsko - lakiernicza pojazdu: Skoda Yeti 2.0 Tdi 4x4 VIN: TMBRD75L9B6059765
rok produkcji: 2011

Pierwsze ognisko korozji: lewy tylny błotnik (2 zdjęcia).

Zdjęcie nr 1.




Zdjęcie nr 2.



Drugie ognisko korozji: prawy przedni błotnik (2 zdjęcia).

Zdjęcie nr 1.




Zdjęcie nr 2.



Trzecie ognisko korozji: łączenie drzwi przednich i tylnych dolna część (2 zdjęcia) . Zdjęcie nr 1



Zdjęcie nr 2



Czwarte ognisko korozji: prawy tylny błotnik w dwóch punktach (3 zdjęcia).

Zdjęcie nr 1.



Zdjęcie nr 2.



Zdjęcie nr 3.



Piąte ognisko korozji: klamka tylnych lewych drzwi.



Szóste ognisko korozji: klamka przednich prawych drzwi.



Siódme ognisko korozji: klamka tylnych prawych drzwi.

