


Naprawa blacharsko - lakiernicza pojazdu: Skoda Octavia Combi 1.9 Tdi, VIN: TMBJP41U258783078
rok produkcji: 2004

Pierwsze ognisko korozji: prawy przedni błotnik (2 zdjęcia).

Zdjęcie nr 1.




Zdjęcie nr 2.



Drugie ognisko korozji: prawy próg (2 zdjęcia).

Zdjęcie nr 1.



Zdjęcie nr 2.



Trzecie ognisko korozji: lewy próg (3 zdjęcia) .

Zdjęcie nr 1



Zdjęcie nr 2



Zdjęcie nr 3.



Czwarte ognisko korozji: klapa bagażnika.



Piąte ognisko korozji: lewy przedni błotnik.



Szóste ognisko korozji: lewy tylny błotnik.

