

Naprawa blacharsko - lakiernicza pojazdu: Renault Trafic 2.0 115, VIN: VF1JLBHB67V293718

rok produkcji: 2007


Pierwsze ognisko korozji: prawy próg (1 zdjęcie).

Zdjęcie nr 1



Drugie ognisko korozji: lewy tylny błotnik (3 zdjęcia).

Zdjęcie nr 1.



Zdjęcie nr 2.



Zdjęcie nr 3.



Trzecie ognisko korozji: pokrywa silnika (maska) (2 zdjęcia) .

Zdjęcie nr 1



Zdjęcie nr 2



Czwarte ognisko korozji: prawy próg (2 zdjęcia) .

Zdjęcie nr 1.



Zdjęcie nr 2.



Piąte ognisko korozji: prawy przedni błotnik (3 zdjęcia).


Zdjęcie nr 1.



Zdjęcie nr 2.



Zdjęcie nr 3.



Szóste ognisko korozji: prawy tylny błotnik (3 zdjęcia).

Zdjęcie nr 1



Zdjęcie nr 2.



Zdjęcie nr 3.




Siódme ognisko korozji: tylne drzwi (4 zdjęcia).

Zdjęcie nr 1



Zdjęcie nr 2.



Zdjęcie nr 3.



Zdjęcie nr 4.

