

Morski Oddział Straży Granicznej

<https://www.morski.strazgraniczna.pl/mor/aktualnosci/65877,Straz-Graniczna-zabronila-rybakom-wyplyniecia-w-morze.html>
11.06.2026, 12:17

Straż Graniczna zabroniła rybakom wypłynięcia w morze

Tadeusz Gruchalla
06.05.2025

Rażące uchybienia ujawniła 5 maja grupa kontrolna jednostki pływającej SG-212 z Pomorskiego Dywizjonu Straży Granicznej na jednej z łodzi rybackich z Mrzeżyna. Rybacy zamierzali wypłynąć w morze na połowy, ale strażnicy graniczni im na to nie pozwolili do czasu usunięcia wszelkich nieprawidłowości.

Na łodzi rybackiej znajdowały się trzy osoby. Przy nabrzeżu portu Mrzeżyno strażnicy graniczni skontrolowali łódź. Stwierdzili brak ważności certyfikatów: tratwy ratunkowej, zwalniaka hydrostatycznego tratwy, środków pirotechnicznych i radiopławy EPIRB. Zgodnie z przepisami Konwencji SOLAS środki ratunkowe znajdujące się na jednostce pływającej powinny podlegać okresowej kontroli technicznej. W związku z powyższym dowódca jednostki pływającej SG-212 zakazał szyprowi łodzi wyjścia w morze do czasu usunięcia wszystkich uwag.

Komendant Pomorskiego Dywizjonu SG wystąpi do Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z wnioskiem o wszczęcie postępowania administracyjnego wobec szypra z Mrzeżyna.



SG-212. Fot. MOSG