




USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY



SKODA Karoq nr rej: [redacted] nr
szkody: PL2025082800431

Wartość szkody w pojeździe: 1 608,86 zł brutto

KOSZTY	KWOTA [zł]
 Części zamienne	1 535,68
 Prace blacharskie mechaniczne	73,18
 Materiały lakiernicze	
 Prace lakiernicze	
 Materiały drobne, dodatkowe	

Informacje dodatkowe:

- Ustalenie wysokości szkody nie jest decyzją o wypłacie odszkodowania. Odszkodowanie wypłacimy po ustaleniu odpowiedzialności.
- Kwotę brutto wypłacimy, gdy nie masz możliwości odliczenia podatku VAT. W zależności od złożonej deklaracji wypłacimy odszkodowanie z VAT lub bez VAT.

Szybka i wygodna forma uzyskania odszkodowania. W ciągu dwóch dni roboczych od momentu podjęcia decyzji, pieniądze znajdą się na koncie.

Dzięki temu rozwiązaniu, można natychmiast skorzystać z otrzymanych środków, bez zbędnych formalności i oczekiwania. Nie wymagamy przedstawiania żadnych dokumentów, co oznacza, że można swobodnie dysponować otrzymanymi środkami według własnych potrzeb.

Dlaczego warto wybrać rozliczenie gotówkowe:

- Szybkość i wygoda: Pieniądze dostępne w ciągu dwóch dni roboczych.
- Brak formalności: Nie wymagamy przedstawiania żadnych dokumentów.
- Pełna kontrola: Możliwość natychmiastowego korzystania z otrzymanych środków.

Jeśli chcesz naprawić pojazd:

- skontaktuj się ze swoim Opiekunem Klienta. Opiekun wskaże warsztat Sieci Naprawczej PZU dedykowany do naprawy Twojego pojazdu. Przy wyborze warsztatu możesz również skorzystać z pomocy Doradcy Naprawy kontaktując się pod nr telefonu 22 505 1157 (od poniedziałku do piątku 08:00–18:00, sobota 08:00–16:00). Naprawiając pojazd w warsztacie rekomendowanym przez PZU SA, to my uzgodnimy koszty i pozyskujemy fakturę za naprawę.
- Przed rozpoczęciem naprawy prosimy o uzgodnienie kosztów i dostarczenie kosztorysu warsztatu, który dokonana naprawy pojazdu.
- Jeżeli nie zdecydujesz się na naprawę w sieci naprawczej PZU, a chciałbyś dokonać naprawy z wykorzystaniem części zakupionych i dostarczanych za pośrednictwem PZU po cenach wskazanych w kosztorysie, to prosimy o kontakt: 801 105 075. Dostarczymy je bez dodatkowych kosztów pod wskazany adres. Wskazujemy, że cena części ujętych w kosztorysie uwzględnia już rabaty i ulgi jakie PZU może uzyskać wobec umów zawartych z podmiotami współpracującymi z PZU S.A.

- przy wyliczeniu wysokości odszkodowania uwzględnimy wartość uszkodzonych części, które pozostały po naprawie (w przypadku, w którym będą one posiadały wartość). Jeżeli upoważnisz PZU Pomoc SA do ich odbioru i zakład naprawczy je przekaże, wypłacimy odszkodowanie bez stosowania potrącenia. W tej sprawie będziemy kontaktowali się z zakładem naprawczym, w którym będziesz naprawiał pojazd.
- w sytuacji dokonania naprawy pojazdu oraz rozliczenia szkody na podstawie faktur mamy prawo do przeprowadzenia dodatkowych oględzin pojazdu, aby potwierdzić zakres przeprowadzonej naprawy wynikający z dostarczonych dokumentów.

W przypadku ujawnienia dodatkowych uszkodzeń pojazdu lub konieczności zmiany ich kwalifikacji (do wymiany – do naprawy) prosimy o przekazanie nam takich informacji przed rozpoczęciem naprawy. Jeśli naprawa będzie nieopłacalna (jej koszt przewyższy wartość pojazdu przed szkodą), odszkodowanie ustalimy odejmując wartość uszkodzonego pojazdu od jego wartości przed szkodą. Możemy również zorganizować i pomóc w sprzedaży pozostałości pojazdu.

Centrum Technicznej Obsługi Szkód Komunikacyjnych i Majątkowych PZU SA

Adres korespondencyjny: Ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa tel. 801 102 102 lub 22
566 55 55, fax 22 4 102 102 ,
mail : kontakt@pzu.pl Ekspert: Adam
Nowicki

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY	NR PL20250828	04.09.2025
WŁAŚCICIEL MORSKI ODDZIAŁ STRAŻ	OLIWSKA 35	
80-895 GDAŃSK		
SYGNATURA PL2025082800431	RODZ. SZK OC	
MARKA SKODA	KAROQ	SPORTLINE
NUMER VIN TMBLE7NU0R5038914	NR REJ. [REDACTED]	KOD TYPU 56 KR 13
WERSJA OD 05.2024	PODŁOGA ŁADOW	ALTERNATOR 180 A
	PŁASKA	
WYPOSAŻENIE OSŁONA P-SŁON OSWIET	GAŁKA PRZEŁĄCZ SKÓRA	LUSTERKO ZEWN
KLAMKI W KOLOR NADW	LIST OZD RAMY OK CZA	FILTR KURZU TEREN
OCHRONA	POMOC PRZY PARKO P/T	CZYNN CHŁODZ
PRZECHODNIÓW		R1234YF
KLIMAT AUTOM 2 STREF	OGRZEWANIE POSTOJOWE	SZYBA CZOŁ
		KLIMAKOMF
SENSOR OPADU DESZCZU	WEJŚCIE KEYLESS	SZYBY BOCZ/T USZCZEL
LUST WEW AUTM SCIEMN 8 GŁOSNIKOW		LUST
		ELEK/OGRZ/SKŁAD
REFLEKTOR LED MATRIX	DYSZE SPRYSK OGRZ	UKŁ OCZYSZCZ
		REFLEKT
GNIAZDO WTYKOWE 230V OŚWIETLE OTOCZENIA		WYPOSAŻENIE SPORT
SIEDZ PRZ/TYL OGRZEW	PODŁOKIETNIK PRZ	KIEROW WIELOF
		OGRZEW
KRATA CZOŁOWA CHROM ZEST PRZEŁ NA KIEROW		AKTYW INFO
		WYŚWIETL
LISTWY PROGOWE	UKŁAD STOP-START	OSTRZEGACZ PASA
NAPIS BŁYSZCZĄCY SC	1984CCM 140KW	NAPĘD WSZYST KÓŁ 4 X
		4
7-BIEG DSG	ZBIORNIK WĘGLA AKTYW	SYST HAM AWAR ASYST
DYNAM ASYST ŚWIATEŁ	KAMERA PRZ	PRĘDK /REGUL
		ODSTĘPU
OPONA 215/50 R18..W	OBRECZ ALU 7 J X 18	KOŁPAK KOŁA 18 CALI
KOŁO AWAR DOJAZDOWE	OŚ 4-O WAHACZOWA	ODBIOR RADIO DIGITAL
AIRBAG KOLAN	WYBÓR PROFILU JAZDY	REL DACHU CZR
		POŁYSK
SPOILER TYLNY	SPORTLINE	
SERWIS-	OBSŁUGA (QI 6)	
OPCJE		

R O B O C I Z N A	BAZA CZASOWA 10 JC=1 RBG CENA/KL		1 = 85.00	PLN/RBG
	CENA/KL		2 = 85.00	PLN/RBG
	CENA/KL		3 = 85.00	PLN/RBG
NR POZ. PRACY / PRACE NAPRAWCZE POJEDYNCZE SCALONE	KL	JC	OPER.	
KOD CZ			CENA	
63 69 19 ZAX ZDERZAK T KPL WYB/WBUD	2	5	42.50	
66 59 19 ZAX SPOILER ZDERZAKA T WYB/WBUD	2	2	17.00	

C Z Ę Ś C I Z A M I E N N E CENNIK STAN : 01.08.2025 / 08

KOD CZĘŚĆ OKREŚLENIE NUMER KATALOGOWY CENA

2605 SPOILER ZDERZ T 57A807568 9B9 570.98 I
2624 NAKŁ CHRO Ś ZDERZ T 57A807823 2ZZ 442.53 I
2626 NAKŁ CHRO P ZDERZ T 57A807834 2ZZ 235.01 I

NA PODSTAWIE SYSTEMU AUDATEX STRONA 2

Centrum Technicznej Obsługi Szkód Komunikacyjnych i Majątkowych PZU SA

Adres korespondencyjny: Ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa tel. 801 102 102 lub 22
566 55 55, fax 22 4 102 102 ,
mail : kontakt@pzu.pl Ekspert: Adam
Nowicki

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY NR PL20250828 04.09.2025

WARTOŚĆ KOŃCOWA PLN -----
ROBOCIZNA BAZA CZASOWA 10 JC = 1 RBG
RAZEM KL 2 7 JC X 85.00 PLN/RBG 59.50 RAZEM ROBOCIZNA 59.50
CZĘŚCI ZAMIENNE 1 248.52 RAZEM CZĘŚCI ZAMIENNE 1
248.52
WARTOŚĆ BEZ VAT 1 308.02

VAT 23.00 % 300.84
WARTOŚĆ Z VAT 1 608.86

W wyliczeniu zastosowano 45,0% rabat na materiał lakierniczy, którego dostawcą jest Pomoc Non Stop.

OBJAŚNIENIA:

CENY CZĘŚCI-CENY PRODUC./IMPORT. * = WPROWADZONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA NR
KATALOG. NIE ZAWSZE NR ZAMÓWIENIA KN = BEZ KODU CZĘŚCI/NR POZ. CENNIKA
SPECYFIKACJA MODELI WG NR NADWOZIA I = CZĘŚĆ(I) IDENT.
CENY CZĘŚCI ZAM = CENY SUGEROWANE PR = UDZIAŁY CZASU OBJĘTE W INNEJ POZYC
ZAX=CZAS PRACY USTALONY PRZEZ AUDATE LICENCJA 31939100

NA PODSTAWIE SYSTEMU AUDATEX STRONA 3
USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY NR PL20250828

Pojazd: SKODA KAROQ SPORTLINE
Numer rejestracyjny / VIN: [REDACTED] / TMBLE7NU0R5038914
Data pierwszej rejestracji: 2024-09-27 Rok produkcji: 2024 Przebieg (oszacowany): 17 000 km

CZĘŚCI ZAMIENNE ZASTOSOWANE PRZY USTALENIU WYSOKOŚCI SZKODY (NETTO)

KOD OKREŚLENIE	NUMER KAT.	OZN.	DOSTAWCA/ PRODUCENT	CENA NZS
2605 SPOILER ZDERZ T	57A807568 9B9	O	Pomoc Non Stop	570,98
2624 NAKŁ CHRO Ś ZDERZ T	57A807823 2ZZ	O	Pomoc Non Stop	442,53
2626 NAKŁ CHRO P ZDERZ T	57A807834 2ZZ	O	Pomoc Non Stop	235,01

Informujemy, że ustalenie wysokości szkody zostało wykonane w oparciu o technologię naprawy pojazdu określoną przez producenta pojazdu dostępną w oprogramowaniu firm eksperckich z uwzględnieniem:

- stawki za roboczogodzinę ustalonej przez zakład ubezpieczeń na podstawie cen stosowanych przez warsztaty naprawcze działające na rynku lokalnym (rozumianym jako obszar gminy lub powiatu, na terenie których znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba uprawnionego), które są w stanie dokonać naprawy w sposób zapewniający przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę;
- części zamiennych i materiałów zapewniających przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę;
- norm czasowych operacji naprawczych, zapewniających wykonanie usługi w sposób zapewniający przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę.

Podczas ustalenia wysokości szkody, zawsze bierzemy pod uwagę stan techniczny pojazdu oraz konstrukcję uszkodzonych elementów. Na tej podstawie decydujemy jaki typ części zamiennych będzie właściwy dla ustalenia wysokości szkody. Stosujemy w nich trzy typy nowych części zamiennych:

- „O” – oryginalne części zamienne posiadające logo producenta pojazdu i/lub logo producenta części,
- „Q” – oryginalne części zamienne posiadające logo producenta części,
- „P” – części zamienne objęte gwarancją producenta. Grupa części P obejmuje również oznaczenia PT, PC, PJ.

Gwarancja jest dobrowolnym oświadczeniem producenta. Długość gwarancji wynika z przepisów prawa lub warunków określonych przez producenta, najczęściej wynosi 2 lata. Realizacja praw i obowiązków wynikających z gwarancji przy sprzedaży odbywa się zgodnie z przepisami ustawy Kodeks cywilny (art. 577-581).

W sprawie pytań dotyczących obsługi szkody prosimy o kontakt z Opiekunem klienta lub Infolinią PZU pod nr telefonu 801 102 102.

Jeżeli są Państwo zainteresowani zakupem materiałów lakierniczych lub części zamiennych w w/w cenach prosimy o kontakt z: POMOC NON STOP pod numerem telefonu 801-105-075 lub kontakt@pomocnonstop.pl

W przypadku zainteresowania wskazaniem warsztatu, który zrealizuje naprawę zgodnie z ustaloną wysokością szkody, prosimy o kontakt z Pomoc Non Stop: naprawy@pomocnonstop.pl.

Technologiczny czas naprawy pojazdu wynosi 1 dni. Jest to określony czas potrzebny na przeprowadzenie prac naprawczych.

Niniejsze ustalenie wysokości szkody nie przesądza o odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń za zgłoszoną szkodę. Wypłata odszkodowania nastąpi po ustaleniu odpowiedzialności.

NA PODSTAWIE SYSTEMU AUDATEX