

Lp	Lokalizacja (Budynek)	Lokalizacja (Kompleks)	Usterki (Zalecenia/uwagi po przeglądzie SSP, SO i klap ppoż. w 2025r.), które należy usunąć w ramach przedmiotowego zamówienia.
1	Budynek nr 4N - Koszarowy	Placówka Straży Granicznej w Krynicy Morskiej, ul. Wojska Polskiego 1	1) SSP: Naprawić lub wymienić uszkodzony zasilacz Pulsar w piwnicy. Należy wymienić akumulatory na nowe.
2	Budynek nr 1 - Koszarowy	PSG we Władysławowie	1) SSP: Należy wymienić akumulatory: Polon Alfa Ignis 20240 2x12V/7Ah z 2020 r na nowe.
2	Budynek nr 3 - (areszt)	PSG Szczecin ul. Żołnierska 4	1) SSP: Wymienić czujkę stropową nr 16 na nową